

Scheda H-P0046 Misure minime prevenzione «Caduta dall'alto di materiali in magazzino da ripiani o caduta di materiali accatastati» -  
ATECO: **H – Trasporti Magazzino** Luogo: **Azienda o magazzino**



**NO**

Rotoli o materiali con dimensione verticale maggiore della base di appoggio, se urtati, possono cadere



Protezione anticaduta profilati stoccati in verticale

15/09/2016

**SI**



Reggiatura provvisoria con fasce di tessuto con velcro



Nel caso di scaffalature drive-in - adottare procedure adeguate

**NO**



Rischio di caduta materiale dall'alto nel caso di bancali ammalorati

caricare prima in basso e poi in alto e scaricare partendo dall'alto, evitare di entrare nelle stive

**SI**



Scheda H-P0044 Misure minime prevenzione «Caduta dall'alto di materiali in magazzino da ripiani o caduta di materiali accatastati» - ATECO: **H – Trasporti Magazzino** Luogo: **Azienda o magazzino**



Materiali accatastati alla rinfusa su cassette di minuterie impilate e instabili

**NO**



Adeguamento dello stesso magazzino con scala fissata a guida per raggiungere le cassette di minuterie e soppalco per contenere i sacchi di materiali

**SI**

Gli stessi materiali stoccati in due modi diversi e senza rischi di caduta



Scheda H-P0045 Misure minime prevenzione «Caduta dall'alto di materiali in magazzino da ripiani o caduta di materiali accatastati» - ATECO: **H – Trasporti Magazzino** Luogo: **Azienda o magazzino**



**NO**

Minuterie metalliche in sacchi deformabili posizionati su bancali col rischio di caduta.

Scaffalature adiacenti senza interposizione di ripari per evitare di muovere con le forche del carrello elevatore bancali sul lato opposto

**SI**



Adeguamento dello stesso magazzino con casse in quota per contenere i sacchi di minuterie

Rete di protezione interposta fra due scaffalature adiacenti per impedire il rovesciamento accidentale dei materiali posti sui bancali dalla parte opposta a quella ove sta operando il carrello elevatore

## Passaggi e uscite di emergenza



**NO**

Il passaggio sotto la scaffalatura verso l'uscita non è protetto contro l'investimento



**SI**

Protezione del passaggio con pannelli di lamiera

*Grazie per l'attenzione*